


HÌNH ẢNH CÁC VẾT XƯỚC XE VÀ ODO, XE KHÔNG BỌC NILON KHI XE GIAO ĐẾN NHÀ TÔI



Vết xước gần đèn hậu phải




Vết dầu loang trên loa cách cửa sau bên phải



Vết xước cánh cửa lái



Vết xước dài trên nắp cốp sau



Vết xước sâu trên nắp cốp sau




Bàn đạp phanh có dấu hiệu mòn



Gạt mưa cửa hậu có dấu hiệu ngập nước



Vết xước sâu dài trên tay nắm cửa sau bên phải cánh cửa lái



Chìa khóa mòn các nút bấm và xước nhiều




Chìa khóa mòn các nút bấm và xước nhiều



Các vết xước trên các cửa lên xuống xe




Các vết xước trên các cửa lên xuống xe



vết xước dài cạnh chữ VF8 ở đuôi xe



vết xước cạnh cảm biến sau cửa xe



vết xước dăm, xước chân chim xung quanh xe



Vết xước trên màn hình trung tâm



ODO 75km



Nội thất không hề bọc ni lông

